


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖНЫХ РАБОТ


Парящий профиль D003.2
ред.1.0.2024



Формирование монтажной ниши
для профиля **D003.2**
по шаблону

Шаблон №5



Шаблон №6






Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка стен.
2. Штукатурка и шпаклевка потолка, не доводим до стены ~100мм
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля D003.2 при помощи Шаблона №5 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
4. Монтаж Теневого профиля D003.2 на жидкие гвозди. Укрытие профиля малярной маской.
5. Штукатурка участка над Теневым профилем.
6. Шпаклевка участка над теневым профилем.
7. Покраска стен и потолка.
8. При использовании подсветки, монтаж LED ленты в профиль D003.2


Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.




Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка потолка.
2. Штукатурка и шпаклевка стены, не доводим до штукатуренного потолка ~100мм
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля D003.2 при помощи Шаблона №5 (шаблон можно приобрести вместе с профилем).
4. Монтаж теневого профиля D003.2 на жидкие гвозди.
Укрытие профиля малярной маской.
5. Штукатурка участка над теневым профилем.
6. Шпаклевка участка над теневым профилем.
7. Покраска стен и потолка.
8. При использовании подсветки, монтаж LED ленты в профиль D003.2



Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.





Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка стен.
2. Возвведение металлического каркаса потолка.
3. Монтаж первого слоя ГКЛ 12,5мм на каркас потолка.
4. Монтаж профиля **D003.2** на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, укрытие профиля малярной маской.
5. Монтаж второго слой ГКЛ 15мм на каркас потолка.
6. Шпаклевка потолка.
7. Покраска стен и потолка.
8. При использовании подсветки, производиться монтаж LED ленты в профиль **D003.2**

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.





Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка стен.
2. Возведение металлического каркаса потолка.
3. Крепление к металлическому каркасу профиля D003.2 укрытие профиля малярной маской.
4. Монтаж ГКЛ 15мм на каркас потолка
5. Шпаклевка потолка
6. Покраска стен и потолка.
7. При использовании подсветки, производиться монтаж LED ленты в профиль D003.2

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.




Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Возвведение металлического каркаса
3. Монтаж одного слоя ГКЛ 12,5мм (не доводить до напольного покрытия 10-15мм).
4. Монтаж второго слоя ГКЛ 15мм (не до уровня стяжки пола 100-150мм).
5. Шпаклевка стен и потолка.
6. Укладка паркета или любого напольного покрытия не имеющее степени сжатия и расширение.
7. Монтаж Теневого профиля D003.2 на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, профиль ставится на напольное покрытие.
8. Монтаж вставок из ГКЛ над Теневым профилем
9. Шпаклевка участка над теневым профилем.
10. Покраска стен и потолка.
11. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль D003.2


Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.



Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка потолка.
2. Возвведение металлического каркаса.
3. Монтаж первого слоя ГКЛ 12,5мм.
3. Монтаж Теневого профиля **D003.2** на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, укрытие профиля малярной маской.
4. Монтаж второго слой ГКЛ 15мм.
5. Шпаклевка стен.
6. Покраска стены и потолка.
7. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль **D003.2**



Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.


Парящий профиль D003.2

Монтаж на ГКЛ перегородку в два слоя - примыкание к полу
Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором

(со степенью расширения и сжатия)


Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение





Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола
2. Возведение металлического каркаса
3. Монтаж одного слоя ГКЛ 12,5мм, не доводить до напольного покрытия 10-15мм.
4. Монтаж второго слоя ГКЛ 15мм, не доводить до уровня стяжки 100-150мм.
5. Шпаклевка стен и потолка.
6. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширение. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
7. Монтаж Теневого профиля D003.2 на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, профиль ставится на напольное покрытие.
8. Монтаж вставок из ГКЛ над Теневым профилем
9. Шпаклевка участка над теневым профилем.
10. Покраска стен и потолка.
11. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль D003.2



Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.





Последовательность монтажа:

- Последовательность монтажа:**

 1. Заливка стяжки пола.
 2. Штукатурка и шпаклевка стен и потолка (не доводим до уровня стяжки 100мм)
 3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля **D003.2** при помощи Шаблона №6 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
 4. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширение. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
 5. Монтаж теневого профиля **D003.2** на жидкие гвозди.
 6. Штукатурка участка над теневым профилем.
 8. Покраска стен и потолка.
 9. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль **D003.2**

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
 - Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
 - Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.



Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 100мм)
3. Укладка керамогранита, или любого напольного покрытия не имеющее степень сжатия и расширения.
4. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля D003.2 при помощи Шаблона №5 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
5. Монтаж теневого профиля D003.2 на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие)
6. Штукатурка участка над теневым профилем.
7. Шпаклевка стен и потолка.
8. Покраска стены и потолка.
9. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль D003.2

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- **Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.**